සිමෙන්ති මල් පොච්චි නිෂ්පාදනය

අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය

1/16'' දැලකින් හලා ගන්නා ලද වැලි

පොට්ලන්ඩ් සිමෙන්ති

ජලය

නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය

- වැලි සහ සිමෙන්ති පරිමාව අනුව 8 ඃ 1 අනුපාතයට මිශ්‍ර කර වියලි මිශ්‍රණය තුනී කරන්න.
- ඒ මතට ජලය ඉස මිශ්‍රණය හොඳින් අනාගන්න.
- ඉන්පසු මෙම තෙත් මිශ්‍රණය අච්චුව තුල 3/4'' - 1'' පමණ ඝනකමට අතුරා ගන්න.
- මෙම අවස්ථාවේදී ලී කැටයක (රූප සටහන බලන්න) ආධාරයෙන් පොච්චියේ බිත්ති තෙරපීම කල යුතුයි.
- ඉන්පසු පෝච්චිය වැලිවලින් පුරවා ලෑල්ලක් මත මුනින් අතට හරවා තබන්න.
- එවේලේහිම සිමෙන්ති පෝච්චිය අච්චුවෙන් මුදා ගන්න.
- පදම් කිරීමෙන් පසු පින්සලක ආධාරයෙන් පෝච්චියේ පිටත පෘෂ්ඨය සිමෙන්ති දියරයෙන් ආලේප කිරීමෙන් හොඳ නිමාවක් ලබාගත හැකිය.

පදම් කිරීම

අවම වශයෙන් දින 07ක් තිස්සේ දිනකට තෙවරක් පමණ වතුර ඉසින්න.

උපකරණ

පෙනේර

සවල

තාච්චි

අත්වැසුම් 1- 2

පින්සල්

මල් පෝච්චියේ බිත්ති තෙරපීම සඳහා ලී කැටයක්

අච්චු

මිශ්‍රණය

සිමෙන්ති ඃ වැලි 1 ඃ 8

සටහන

මෙවැනි නිෂ්පාදනයකදී සිමෙන්ති / වැලි මිශ්‍රණය සදහා යොදාගන්නා ජලය ප්‍රමාණය පාලනය කරගත යුතුයි. සාමාන්‍ය බදාම මෙන් නොව අවම ජලය ප්‍රමාණයක් මිශ්‍රණය සදහා යොදාගන්න.

ජල ප්‍රමාණය වැඩිවීමෙන්

- භාණ්ඩයේ ශක්තිය හීනවීම හා සිමෙන්ති මිශ්‍රණය අච්චු තුල ඉදි කර ගැනීමේ අපහසුතාවක් ඇති වේ.

- මල් පෝච්චිය පතුලේ සිදුරක් සාදාගැනීම අච්චුවෙන් වෙන් කල

- අවස්ථාවේදීම කල යුතුය.

අච්චුව

- මෙය තමන්ට අවශ්‍ය පරිදි ලීයෙන් හෝ සිමෙන්තියෙන් සාදා ගත හැකිය. (රූපය 1 බලන්න)

- විශේෂ මෝස්තර සහිත භාණ්ඩ තැනීමේදී මෙම අච්චු තහඩු වලින් හෝ ලීයෙන් තනා ගන්නා අතර එය පලු දෙකකින් හෝ වැඩි ගණනකින් සමන්විතවේ. මෙහි මාන වෙනස් විය හැක.

- ලී හෝ තහඩු භාවිතා කොට පෝච්චි සෑදීම

- මේවා කොටස් දෙකකින් හෝ කිහිපයකින් යුක්තයි.

- ඒවා පිටත අච්චුව සහ ඇතුලත අච්චුව වේ.

- බදාම දැමීමට ප්‍රථම අවශ්‍යතාවය මත ලිහිස්සුම් කාරකයක් (උදා- මිනිරන් කුඩු) අච්චුවේ පැතිවල ආලේප කරන්න

- පලමුව පෝච්චියේ පතුල නිම කර ගන්න

- ඉන්පසු වැලිවලින් පෝච්චිය පුරවා මුනින් අතට හරවන්න

- ඉන්පසු අච්චුවේ පලු එකින් එක ඉවත් කරන්න

- ඉහත සදහන් ආකාරයටම වේලීම සහ පදම් කිරීම කරන්න

- භාණ්ඩය නිමකොට ටික වේලාවකින් අච්චුවෙන් භාණ්ඩය මුදා ගත හැක

අච්චුව

රූපය 1.



රූපය 2





රූපය 3