

ඉටිපන්දම් නිෂ්පාදනය

අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය :


පැරපින් ඉටි - 97%

ස්ටියරික් අම්ලය - 3%

තො: 10 කපු නූල්

ඉන්ධන (හුම්තෙල්) උදහස්

නිෂ්පාදන ගැලීම් සටහන :



ඉටිපන්දම් අවිච්චෙන් ඉවතට ගැනීම



තත්වය පිරික්සීම



ඇසිරීම



වෙළඳපලට යැවීම

**තාක්ෂණික ක්‍රියාවලිය :**

පැරපින් ඉටි හා ස්ටියරික් අම්ලය නියමිත අනුපාතයන්ට මිශ්‍ර කර ජල තාපයක තබා උණු කරන්න.

මේ අතර නො:10 කපු නූල් වලින් පහන් තිරය අවිච්චක් මැදින් සිටින සේ සකස් කරගන්න.

උණු වූ මිශ්‍රණය අවිච්චට වක් කරන්න.

ඉටි වක් කරන ලද අවිච්ච විනාඩි 15ක් පමණ සිසිල් ජලයේ සිසිල්වීමට ඉඩ හැර ඉටි පන්දම් ගලවාගන්න.

**යන්ත්‍ර උපකරණ :**

ඉටි පන්දම් අවිච්චක් (ඉටි පන්දම් 20, 40, 60 ප්‍රමාණයක් නිපදවීම සඳහා අවිච්ච සකස් කර ගත හැකිය)

ජල තාපකයක්

ඉටි මිශ්‍රණය අවිච්චට දැමීම සඳහා භාජනයක්

නූල් කැපීම සඳහා පිහියක්

හිස් බැරල් 01

උණු කරන භාජන

භූමිතෙල් උඳුනක්

තරාදියක්

